

Požár chladírenské haly, Ostrá na Nymbursku

Požár chladírenské haly v katastru obce Ostrá na Nymbursku byl na tísňovou linku Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ohlášen 30. července 2009 ve 14:46 hodin.

POPIS OBJEKTU

Chladírenská hala je z části dvoupodlažní objekt o půdorysných rozměrech cca 90 x 15 m a výšce 10 m, rozdělený na technologickou část v 1. nadzemním podlaží a administrativní část ve 2 nadzemním podlaží. Technologická část je dále členěna na dva úseky, a to chladírenská místnost a technologie úpravy a balení zeleniny a export. Administrativní část je pouze nad částí technologie balení. Konstrukce haly je tvořena železným skeletem s oplechováním, střecha je sedlová s železnými příhradovými vazníky a oplechováním. K hale jsou přistavěny expediční rampy. Místnost chlazení je doplněna o izolační materiály, a to jak po obvodu stěn, tak i v prostoru stropu. Okolí haly bylo uzpůsobeno jako nástupní plocha pro požární vozidla a současně tvořilo bezpečnou odstupovou vzdálenost od okolních objektů. Uživatel objektu ovšem tento prostor využil jako sklad nepotřebných palet a přepravních obalů.

HASEBNÍ ZÁSAH

Po vyhlášení poplachu v 14:48 hodin byly na místo požáru vyslány zásahové jednotky ze stanic Lysá nad Labem a Nymburk a jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí Milovice a Nymburk. Po příjezdu na místo události byl průzkumem zjištěn požár skladovací haly, a to především v části technologie balení a exportu a administrativní část. Druhá část haly, tvořená chladírnou na ovoce a zeleninu, nebyla v době příjezdu jednotek požárem zasažena. Dále byl požárem zasažen uskladněný materiál u západní stěny haly a požárem byla zasažena i střecha truhlárny na sousedním pozemku - přízemní budova o rozměrech 5 x 15 metrů. Jednotky k likvidaci požáru nasadily 7 útočných proudů C a velitelem zásahu byl vyhlášen II. poplachový stupeň. V souladu s vyhlášeným stupněm poplachu bylo na místo postupně vysláno 10 jednotek PO včetně posádky s termokamerou k odhalení ohnisek pod pláštěm objektu. Dodávka vody byla zajištěna 3 odběrními místy ze závlahového rozvodu zemědělského družstva.

LOKALIZACE, LIKVIDACE

Hasiči nasazenými silami a prostředky požár lokalizovali v 17:21 hodin. V té době bylo na hasební zásah nasazeno celkem 10 jednotek PO. Konečná likvidace požáru byla v 18:50 hodin.

PŘÍČINA VZNIKU POŽÁRU

Provedeným šetřením na místě požáru bylo zjištěno, že požár vznikl s největší pravděpodobností vně objektu a do objektu se rozšířil okenními otvory. V prostoru pravděpodobného vzniku požáru bylo naskladněno velké množství palet a přepravních obalů od zeleniny. Následným provedeným šetřením ve spolupráci s Policií ČR bylo zjištěno, že přepravní obaly byly v prostoru volného prostranství u západní stěny haly spalovány v ocelovém sudu. Vzhledem k povětrnostním podmínkám v den vzniku požáru došlo k odletu žhavých částí spalovaných materiálů do okolí a vznícení uskladněných palet a obalů. Vyhodnocením zjištěných informací a faktů byla stanovena veze vzniku požáru nedbalost a neopatrnost dospělých při manipulaci s otevřeným ohněm.

NÁSLEDKY POŽÁRU

Zraněn jeden dobrovolný hasič – přehřátí organismu

Přímá škoda: 15.000.000,- Kč

Uchráněné hodnoty: 5.000.000,- Kč